

Por c/o de: Por c/o de Fundemap S.A., METALÚRGICA A CNC Y FUNDICIÓN

Fecha y Hora: Thursday 2 de November de 2023 - 14:20 hs

Subasta: Olga Cossetini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: RP 10 Nro. 4346 (Acceso Norte autopista Rosario – Santa Fe y Ruta Prov. Nro. N°10), San Lorenzo, Santa Fe

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCIÓN	OBS.
1	2 aires acondicionados ELECTRA, mod. WMN 24 frío calor, cap. 5375 frigorías, mod. PXD 26 cap. 6000 frigorías (no funcionan).-	
2	2 aires acondicionados ELECTRA, mod. WNG 24, cap. 6,48 kW, (no funciona); y mod. GC26.-	
3	Cortadora de pasto tipo carrito.-	
4	Desmalezadora marca ECHO, mod. SRM4605.-	
5	13 aprox. motores Siemens eléctricos trifásico de 18 y 37 kw.-	
6	Tablero de dibujo técnico Patto bormett.-	
7	Bicicleta Aita.-	
8	Viga puente grúa Siemens, largo de 6 mts., cap. 5 tns.-	
9	Cortadora de metales Gan Mar, mod. AB-16.-	
10	Estructura de horno eléctrico para uso con crisol, mod. BU600, Fergal .-	
11	Equipo vibrador abrillantador.-	
12	Balancín, cap. 5,5 tn.-	
13	Estructura de horno basculante como se encuentra y exhibe.-	
14	Horno de tratamiento térmico como se encuentra.-	
15	Mobiliario antiguo (mesa ratona y más).-	
16	Centro de mecanizado cnc horizontal HYUNDAI, mod. Spt-h400, mesa: 400 mm., con extractor de viruta y control funac.-	
17	Centro de mecanizado cnc horizontal Cicinnati, con control Siemens y extractor de virutas.-	
18	Autoelevador Toyota, mod. 02-5FD40, año 2002, horas desconocidas, cap. 4500 kg, con uñas (con problemas en bomba inyectora).-	
19	Autoelevador Linde, mod. H20, año 2001, horas desconocidas, torre doble, (Problemas en la bomba inyectora. Perdida de aceite que proviene de la distribución retén cigüeñal) sin uñas.-	
20	Autoelevador Toyota, mod. 02-7fd18, año 2001, cap. 1500 kg, horas de uso desconocidas, torre doble, sin uñas (equipos con posibles fallas eléctricas).-	
21	Plataforma elevadora hidráulica tijera, cap. 500 kg. Elevación 12/14 mts. Origen China, (contiene patas extensibles para sustentación, se dejó de usar por cambio de tecnología) ruedas no macizas.-	