

Por c/o de: Imp. Emp. de fumigación por renovación de flota

Fecha y Hora: Viernes 2 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. 98, Necochea, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
1	Utilitario furgón cerrado Renault, mod. Kangoo PHB confort 1.6 1P, año fabricación 2014, año modelo 2015, dominio OKQ-894, 157.245 aprox. kms., motor naftero 1.6 16v, transmisión manual, con rueda de aux., llave de rueda, crique, baliza, cuarta de tiro y panel divisor de cabina (sin batería, faltan perillas de manijas levanta cristal) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
2	Utilitario furgón cerrado Renault, mod. Kangoo PHB confort 1.6 1P, año fabricación 2014, año modelo 2015, dominio OKQ-891, 140.915 aprox. kms., motor naftero 1.6 16v, transmisión manual, con baliza, panel divisor, llave de ruedas (óptica delantera izquierda rota, falta rueda de aux., crique y batería, con capot abollado por choque) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
3	Utilitario furgón cerrado Renault, mod. Kangoo PHB confort 1.6 1P, año 2014, dominio OAO-051, 282.607 aprox. kms., motor 1.6 16v, transmisión manual, con rueda de aux., llave de rueda, crique, baliza y panel divisor de cabina (con parabrisas apedreado y rajado, falta antena, estéreo, espejo retrovisor, batería y luz de cortesía en cabina) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
4	Utilitario furgón cerrado Renault, mod. Kangoo PHB confort 1.6 1P, año 2014, dominio OAO-050, 171.090 aprox. kms., motor naftero 1.6 16v, transmisión manual, con rueda de aux., llave de rueda y panel divisor de cabina (faltan parasoles interiores, perillas de manijas levanta cristales, batería y tapizado asiento de conductor roto) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
5	Utilitario furgón cerrado Renault, mod. Kangoo PHB confort 1.6 1P, año 2014, dominio NXP-549, 107.184 aprox. kms., motor naftero 1.6 16v, transmisión manual, con rueda de aux., porta equipajes y panel divisor de cabina (falta llave de rueda, crique, baliza, tapa de cenicero y batería, con espejo retrovisor de puerta acompañante plástico suelto, parabrisas rajado) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	

Por c/o de: Imp. Emp. de fumigación por renovación de flota**Fecha y Hora:** Viernes 2 de Junio de 2023 - hs.**Subasta:** Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires**Exhibición:** Av. 98, Necochea, Buenos Aires**Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles**

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
6	Utilitario furgón vidriado Renault, mod. Kangoo confort 1.6 cd aa da svt 1pl, año 2013, dominio MRF-815, 245.493 aprox. kms., motor naftero 1.6 16v, transmisión manual, con doble fila de asientos, rueda de aux., llave de rueda, crique, panel divisor de cabina y porta equipaje (falta baliza, batería, perilla de manijas levanta cristales y manguera de filtro de aire, con plásticos laterales sueltos, parabrisas apedreado, cerradura de guantera rota, tapizado asiento de conductor roto, cerradura de portón trasero rota, plástico de espejo retrovisor puerta conductor rota) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
7	Utilitario furgón vidriado Renault, mod. Kangoo confort 1.6 cd aa da svt 1pl, año 2013, dominio MTP-555, 129.666 aprox. kms., motor naftero 1.6 16v, con rueda de aux., llave de rueda, baliza, matafuegos, cuarta de tiro, doble fila de asientos, panel divisor de cabina y porta equipaje (falta crique, antena, 1 perilla de manija levanta cristal, encendedor y tapa de encendedor, panel interior de portón lateral y batería), con cerradura de portón lateral dañada, abolladura en capot, funcionando (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
8	Utilitario furgón cerrado Citroën, mod. Berlingo 1.6 HDI FULL AM53, año 2012, dominio MAS-370, motor 1.6 diésel turbo, transmisión manual, con rueda de aux., crique, matafuegos, porta equipaje (falta llave de rueda, baliza, antena, 1 perilla levanta cristal, batería y cobertor plástico superior de motor) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
9	Pick-up Volkswagen, mod. Saveiro 1.6 cabina simple, año 2013, dominio MYS-674, 247.709 kms., motor naftero 1.6, transmisión manual, con rueda de aux., crique, baliza y cúpula trasera en fibra de vidrio (con puerta de la misma rota) (falta llave de rueda, batería y encendedor, con tapizado asiento conductor roto, paragolpes delantero suelto y quebrado, guardabarros delantero derecho chocado e impide abrir puerta acompañante, capot abollado y cerradura de ambas puertas no funcionan) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	

Por c/o de: Imp. Emp. de fumigación por renovación de flota

Fecha y Hora: Viernes 2 de Junio de 2023 - hs.

Subasta: Olga Cossettini 731, C.A.B.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición: Av. 98, Necochea, Buenos Aires

Venta sujeta a aprobación por la empresa vendedora 96 hs hábiles

LOTE	DESCRIPCION	OBS.
10	Pick-up Volkswagen, mod. Saveiro 1.6 cabina simple, año 2012, dominio LYQ-304, 220.084 aprox. kms., motor naftero 1.6, transmisión manual, (falta rueda de aux., llave de rueda, crique, baliza, estéreo completo, panel interior entero en puerta acompañante, antena, cobertor plástico de portón trasero, tapa metálica de carga de combustible y ambas insignias delantera y trasera, con golpe abolladuras y picaduras en carrocería, portón trasero chocado, paragolpes trasero chocado, paragolpes delantero roto y suelto, parabrisas rajado y apedreado y cerradura de ambas puertas no funcionan) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
11	Pick-up Ford, mod. Ranger CS 4x2 XL 2.2L D, año 2017, dominio AB-829-WS, kms. desconocidos, motor diésel 2.2 duratorq tdcí turbo (motor fundido), transmisión manual de 6 velocidades, con rueda de aux., llave de rueda y baliza (falta crique) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
12	Pick-up Ford, mod. Ranger 2 DC 4x2 XLSAFETY 2.2L DSL, año 2015, dominio PHJ-758, 311.894 aprox. kms., motor diésel 2.2 duratorq tdcí, transmisión manual de 6 velocidades, con llave de rueda y baliza (falta rueda de aux., crique, 1 perilla de manija levanta cristal, plástico delantero busca huella parte inferior, manguera y 1 sapito de capot y encendedor), con parabrisas apedreado, tapizado asiento de conductor roto, choque trasero en caja lado conductor, paragolpes trasero chocado, puerta lateral trasera derecha chocada, parante trasero chocado (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	
13	Pick-up Ford, mod. Ranger 2 DC 4x2 XLSAFETY 2.2L DSL, año 2015, dominio PHJ-757, 220.986 aprox, kms., motor diésel 2.2 duratorq tdcí, transmisión manual de 6 velocidades, con rueda de aux., crique, baliza y batería (falta llave de rueda y encendedor, con parabrisas delantero apedreado, puerta lateral trasera lado conductor abollada, portón trasero de caja abollado y fuera de lugar y guardabarros delantero derecho abollado) (en el estado en que se encuentra y exhibe).-	